


الجمهورية اللبنانية

الهيئة العليا للإغاثة
وزارة الطاقة والمياه

دراسة تنظيم مجاري أنهار
الليطاني والكبير الجنوبي

نتائج المسح الميداني ورفع
التعديات لمناطق الأولوية الأولى

تقرير سير العمل رقم ٢



خطيب و علميب
شركة الاتحاد الهندسي ش.م.ل.
Khatib & Alami
consolidated engineering company S.A.L.

الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام

الجمهورية اللبنانية

الهيئة العليا للإغاثة
وزارة الطاقة والمياه

دراسة تنظيم مجاري أنهار
الليطاني والكبير الجنوبي

نتائج المسح الميداني ورفع
التعديلات لمناطق الأولوية الأولى

تقرير سير العمل رقم ٢

دراسة رفع التعديبات عن حرم الأملاك النهرية وتنظيف محاري الأنهر

نهرى اللبطانى والكبير الحنوبى

تقرير سير العمل رقم (٢)

نتائج المسح الميدانى ورفع التعديبات لمناطق المرحلة الثانية

(١) نهر القاسمية:

الجزء الممتد من الزرارية – بدياس

تبين من المسح الميدانى والمخططات العقارية بأن هنالك أكثر من تعدي على نهر القاسمية في المنطقة الممتدة مقابل الزرارية حتى منطقة بدياس.

وتتمثل التعديبات بإنشاء مقاهي تتألف من مباني ثابتة بالإضافة إلى مباني غير ثابتة (خيم) وحوائط (تصويونة) ومدرجات زراعية وتراس للمقاهي.

بالإضافة إلى التعديبات فقد تم إنشاء جسور ومعابر للوصول إلى هذه المقاهي من الطرق العامة على طول النهر تحد من عرض النهر في بعض المناطق مما يؤدي إلى تراكم المياه وراءها في حالات السيول والذي ينتج عنه فياضانات على الأراضي المجاورة.

مرفق جدول ومخططات تبين مواقع التعديبات لهذه المرحلة حسب نتائج المسح الميدانى للمناطق التي حددت من قبل وزارة الطاقة والمياه سابقاً.

النهر المنطقة	التعدييات		
	محاذاة العقار	المنطقة العقارية	نوع التعدي
القاسمية	١٠١٢	الزرارية	منشأ غير ثابت عدد ١ وسطيحة
	١٠٠٨	الزرارية	مدرجات زراعية
	١٧٩	حلوسية	سطيحة + مدرجات زراعية + قسم من درج
	٦٢٠	الزرارية	سطيحات + قسم من درج
	٦٠٨	الزرارية	منتشأ ثابت عدد ١
	١٠٠	بدياس	منشآت غير ثابتة عدد ١
	١٠٦	بدياس	منشآت ثابتة عدد ١ + منشأ غير ثابت عدد ٥ + مدرجات زراعية
	٢٠	أرزاي	منشأ غير ثابت عدد ١
	١٧	أرزاي	منشأ غير ثابت عدد ٣
	٧	أرزاي	منشأ غير ثابت عدد ١
	١٠٩	بدياس	منشأ ثابت عدد ٣ + منشأ غير ثابت عدد ٧ سطيحات + مدرجات زراعية + حوض مياه.
			معبر مشاه عدد ٣

٢) نهر الليطاني - المنطقة رقم (١):

الجزء الممتد من بلدة حوش الحريمي الى بلدة خربة خنافار

هناك بعض التعدييات على الأملاك النهريية من منطقة حوش الحريمي العقارية حتى بلدة خربة خنافار حيث تبين وجود مبان مؤقتة وتوابعها على ضفاف وضمن مجرى النهر العقاري.

بالإضافة إلى ذلك فقد تبين بأن في بعض المناطق هناك تعدي من مجرى النهر على الأملاك الخاصة. بحيث يلزم إعادة دراسة وتقويم النهر في تلك المنطقة.

يبين الجدول التالي والمخططات المرفقة مواقع التعدييات على هذا الجزء من نهر الليطاني الذي تم عمل رفع مساحي له ضمن مناطق المرحلة الثانية التي حددت من قبل وزارة الطاقة والمياه سابقاً.

الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام

الجسور/معايير	التعدييات			النهر المنطقة
	نوع التعدي	المنطقة العقارية	محاذاة العقار	
	منشأ غير ثابت + تصويبة (٤) ومنشأ ثابت عدد ٤	الوقف	١	الليطاني / حوش الحريمي - جب جنين
	منشأ ثابت عدد ٢	الجزيرة	٥١	
	منشأ ثابت عدد ٢	الجزيرة	٤١	
	منشأ غير ثابت عدد ١	الجزيرة	٣٠	
	منشأ ثابت عدد ١	الجزيرة	٢٨	
	منشأ ثابت عدد ١	الجزيرة	١٠٢	
	مدرجات زراعية/ منشأ ثابت عدد ٢	الخيار العتيقة	١	
	منشأ ثابت عدد ١	غزة	٣٩٦	
	منشأ ثابت عدد ١	المنصورة	٢٥١	
	منشأ غير ثابت عدد ١	غزة	٧١٦	
	منشأ ثابت عدد ١	المنصورة	٢٧٧	
	منشأ غير ثابت عدد ١	المنصورة	٤٢٣	