



الجُمُهُورِيَّةُ الْلَّبَنَانِيَّةُ
مَكْتَبُ وزَيْرِ الدَّوْلَةِ لِشَؤُونِ التَّسْمِيَّةِ الإِدَارِيَّةِ
مَرْكَزُ مَشَارِيعٍ وَدَرَاسَاتِ الْقَطَاعِ الْعَامِ

الجُمُهُورِيَّةُ الْلَّبَنَانِيَّةُ

الهيئة العليا للإغاثة
وزارة الطاقة والمياه

دراسة تنظيم مجاري أنهار
اللَّيَطَانِيِّ وَالْكَبِيرِ الْجَنُوبِيِّ

نتائج المسح الميداني ورفع
التعديات لمناطق الأولوية الثالثة

تقرير سير العمل رقم ٣

دراسة رفع التعديات عن حرم الأملات النهرية وتنظيف مجرى النهر
نهر النبطاني والكثير الجنوبي

报 告 书 号：(٣)
نتائج المسح الميداني ورفع التعديات لمناطق الأولوية

١) نهر القاسمية:

الجزء الممتد من بدیاس - ارزای

تبين من المسح الميداني والمخططات العقارية بأن هناك أكثر من تعدي على نهر القاسمية في المنطقة الممتدة مقابل بدیاس حتى طريق صيدا - صور.

وتتمثل التعديات ببناء مقاهي تتألف من مبني ثابتة بالإضافة إلى مبني غير ثابتة (خيم) وحواجز تصوينة) ومدرجات زراعية (تراس) للمقاهي.

بالإضافة إلى التعديات فقد تم إنشاء جسور ومعابر للوصول إلى هذه المقاهي من الطرق العامة على طول النهر تحد من عرض النهر في بعض المناطق مما يؤدي إلى تراكم المياه وراءها في حالات انسیول والذي ينتج عنه فياضات على الأراضي المجاورة.

مرفق جدول ومخططات تبين موقع التعديات لهذه المرحلة حسب نتائج المسح الميداني لمناطق التي حددت من قبل وزارة الطاقة والمياه سابقاً .

| النوعيات | | | النهر المنطقة |
|--|------------------|---------------|--|
| نوع التعدي | المنطقة العقارية | محاذاة العقار | |
| سطحة (عدد ١) | عين أبو عبد الله | ٣٥ | القاسمية / مقابل نهر الليطاني القاسمية |
| بناء ثابت (عدد ١) خيمة (عدد ١) | عين أبو عبد الله | ٧٢ | |
| بناء ثابت (عدد ٢) تصوينة (عدد ٢) | عين أبو عبد الله | ٧٣ | |
| بناء ثابت (عدد ٣) خيمة (عدد ١) سطحة (عدد ٤) شريط حديد (عدد ٤) | عين أبو عبد الله | ٩٦ | |
| خيم (عدد ٢) وسطحة | عين أبو عبد الله | ١٣٤ | |
| بناء ثابت (عدد ١) | عين أبو عبد الله | ١٣٣ | |
| بناء ثابت (عدد ٢) | عين أبو عبد الله | ١٢٤ | |
| بناء ثابت (عدد ٢) | عين أبو عبد الله | ١٢٠ | |
| بناء ثابت (عدد ١) سطحة | عين أبو عبد الله | ٧١ | |
| بناء ثابت (عدد ٣) وطحنهات | عين أبو عبد الله | ٩٦ | |
| خزان | الجزيرة | ٢٣ | |
| خيمة (عدد ١) | الجزيرة | ٦ | |
| خيمة (عدد ٢) | الجزيرة | ٤ | |
| خزان (عدد ١) | الجزيرة | ٢٢ | |
| بناء ثابت (عدد ١) | الجزيرة | ٣٢ | |
| بناء ثابت (عدد ١) خيم (عدد ٢) | الجزيرة | ٤٣ | |
| بناء ثابت (عدد ٢) خيم (عدد ٣) سطحة | الجزيرة | ٣٧ | |
| بناء ثابت (عدد ٢) خيم (عدد ٢) سطحة | الجزيرة | ٤٣ | |

| التعديات | | | نهر المنطقة |
|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| نوع التعدي | المنطقة العقارية | محاذة العقار | نهر المنطقة |
| بناء ثابت (عدد ٢) | الجزيرة | ٣٧ | نهر - اللبناني القنسية |
| بناء ثابت (عدد ١) خيم (عدد ٢) | الجزيرة | ٣٢ | |
| خيم (عدد ٢) بناء ثابت (عدد ٣) | بدياس | ١٠٩ | |
| بناء ثابت (عدد ١) خيم (عدد ٣) | أرزي | ٣٦ | |
| بناء ثابت (عدد ١) | أرزي | ٣٣ | |
| بناء ثابت (عدد ٢) خيم (عدد ٤) | أرزي | ٣٥ | |
| سطحة (عدد ٢) | أرزي | ٣١ | |

٢. نهر النطاني

نهر النطاني - راوند البردوني

منطقة وادي العريش.

تبين من المسح الميداني بوجود تعديات على مجرى النهر يشمل منشآت ومباني ثابتة وغير ثابتة وتحاوين وتراس ضمن حرم الأماكن النهرية .

يبين الجدول التالي والمخططات المرفقة موقع التعديات على الجزاء الذي تم عمل سمع ميداني له في منطقة وادي العريش على نهر البردوني في المنطقة التي حدّدت ضمن منطق الأولوية من قبل وزارة الطاقة والمياه سابقاً

| النعدات | | | النهر المنظمة |
|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|
| نوع النعدي | المنطقة العقارية | محاذاة العقار | |
| خيمة (عدد ١) تصوينة حجر | زحلة الراسية | ١٣٨ | البردوني / وادي العرائش |
| خيمة (عدد ١) تصوينة حجر | زحلة الراسية | ٤٠٩ | |
| بناء ثابت (عدد ١) تصوينة حجر | البربارة | ٢٢٣ | ٣٠٧ |
| بناء ثابت (عدد ١) بناء ثابت (عدد ٢) وتراس | زحلة البربارة وادي العرائش | ٩٣٤ | |
| بناء ثابت (عدد ١) خيمة (عدد ٢) | وادي العرائش | ٩٥٧ | |
| تصوينة حجر | زحلة | ٨ | |

١. نهر النهري - المنطقة رقم (١):
الجزء الممتدة من بلدة دير زنون - الرووضة

هناك بعض التعديات على الأماكن النهرية من منطقة الجزيرة العقارية حتى منتصف
الأسطبل العقارية حيث تبين وجود مبان مؤقتة وتوابعها على ضفاف وضمن مجرى النهر
العقاري.

يبين الجدول التالي والمخططات المرفقة مواقع التعديات على هذا الجزء من نهر الغزيل
الذي تم عمل رفع مساحي له ضمن مناطق المرحلة الثالثة التي حدّدت من قبل وزارة الطاقة
والمياه سابقاً.

المنطقة رقم (٢)
الجزء الممتدة من دير زنون - نبع شمسين

هناك بعض التعديات على الأماكن النهرية من المنطقة الممتدة من دير زنون حتى نبع
شمسين منطقة بر الياس العقارية على طول رافد نهر الغزيل .
ويبيّن الجدول التالي والمخططات المرفقة مواقع التعديات على هذا الجزء من نهر الغزيل
الذي تم عمل رفع مساحي له ضمن مناطق المرحلة الثالثة التي حدّدت من قبل وزارة الطاقة
والمياه سابقاً.

| التعديات | | | النهر - المنطقة الغزيل الجزيرة |
|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| نوع التعدي | المنطقة العقارية | محاذة العقار | |
| بناء ثابت (عدد ١) | جزيرة | ٨٤ | |
| الحريمي الصغرى | بناء ثابت (عدد ٢) | ١ | |
| بناء ثابت (عدد ١) | الوقف | ١ | |
| طابق | المرج | ١٤ | |

| التعديات | | | النهر - المنطقة نهر الغزيل |
|--------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| نوع التعدي | المنطقة العقارية | محاذة العقار | |
| بناء ثابت (عدد ٥) | بر الياس | ٨٢٤ | |
| بناء ثابت (عدد ٥) | بر الياس | ٩٤٠ | |
| درج باطنون (عدد ١) | | | |
| حائط باطنون | | | |
| بناء ثابت (عدد ١) | بر الياس | ٩٤١ | |
| خيمة (عدد ٣) | | | |
| شريط حديد | | | |
| حفة باطنون | | | |
| Kerbeston | | | |
| بناء ثابت (عدد ١) | بر الياس | ٩٤٢ | |
| بناء مؤقت (عدد ٢٤) | | | |
| حفة باطنون (عدد ٤) | | | |
| Kerbeston عدد ٣ | | | |
| شريط حديد | | | |
| خيمة (عدد ٢) | بر الياس | ١٠٠٧ | |
| حفة باطنون (عدد ١) | | | |
| Kerbeston | | | |
| بناء ثابت (عدد ١) | بر الياس | ١٤٩٢ | |
| خيمة (عدد ٤) | | | |
| حفة (عدد ٨) | | | |
| Kerbeston | | | |

| التعديات | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| نوع التعدي | المنطقة العقارية | محاذة العقار | النهر - المنطقة |
| بناء ثابت (عدد ٣) شريط حنة | بر الياس | ١٤٩ | نهر الغزيل |
| حفة بطنون (عدد ٣) Kerbeston | | | |
| بناء ثابت (عدد ٣) | بر الياس | ١٠٠٥ | |

١. النهر الكبير الحنوفي

منطقة الحمرك - خربة الرمانية

تبين من المسح الميداني وجود بعض التعديات على الأملاك النهرية من مباني وخيام .

ويبين الجدول التالي والمخططات المرفقة موقع التعديات على مجرى هذا النهر في المناطق التي عمل مسح ميداني لهذه المرحلة وبحسب الأولويات التي حددت من قبل وزارة الطاقة والمياه سابقاً

٢. رافد الصفا

منطقة حسر قمار - خط البترول IPC

تبين من لمسح الميداني وجود تعديات على الأملاك النهرية من المنشآت الثابتة وبعض الخيم والتصاوير.

ويبين الجدول التالي والمخططات المرفقة موقع التعديات على مجرى هذا النهر في المناطق التي تم عمل مسح ميداني لهذه المرحلة وبحسب الأولويات التي حددت من قبل وزارة الطاقة والمياه سابقاً

اجمالي التذاكر

مكتب وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام

| التعديات | | | |
|---|------------------|---------------|--------------------|
| نوع التعدي | المنطقة العقارية | محاذاة العقار | نهر المنطقة |
| بناء ثابت (عدد ٢) خيمة (عدد ٣) | مشتى حمود | ١٨٨ | نهر الكبير الجنوبي |
| بناء ثابت (عدد :) خيمة (عدد ٢) | دائرة نهر الكبير | ١٥٢ | نهر الصفا |
| تصوينة (عدد ٢) خيمة (عدد :) بناء ثابت (عدد ١) درج (عدد ٢) | دائرة نهر الكبير | ١٨٨ | |
| خيمة (عدد ٢) | دائرة نهر الكبير | ١٩٤ | |
| خيمة (عدد ٢) | دائرة نهر الكبير | ١٩٣ | |
| خيمة (عدد ١) بناء ثابت (عدد ٢) | دائرة نهر الكبير | ٢١٩ | |